

阿志岐小学校

[対策検討メンバー] 学校・教育委員会・道路管理者

小学校南門から正門に続く道路が狭く、通行者が危険である。

〈対策〉

- ・側溝（写真の赤色部分）を広く整備できるか検討。



阿志岐小学校

1



通学路交通安全プログラム 合同点検実施状況

学 校 名	阿志岐小学校	学 校 案 件 NO.	阿志岐小 1
所 在 地	阿志岐 2350		
問 題 点	小学校南門から正門に続く道路が狭く、通行者が危険である。		

現場確認状況



点 検 結 果	・側溝（写真の赤色部分）を広く整備できるか検討。
対応部署	維持管理課

阿志岐小学校

[対策検討メンバー] 学校・教育委員会・道路管理者

歩道を渡り、スロープを下った後から校門までの道が狭く危険である。

〈対策〉

- ・フェンスの一部（写真赤色部分）撤去を検討。



阿志岐小学校

2



通学路交通安全プログラム 合同点検実施状況

学 校 名	阿志岐小学校	学 校 案 件 NO.	阿志岐小 2
所 在 地	筑紫野市阿志岐 2221-2		
問 題 点	歩道を渡り、スロープを下った後から校門までの道が狭く危険である。		
現場確認状況			
			
点 検 結 果	・フェンスの一部（写真赤色部分）撤去を検討。		
対応部署	那珂県土整備事務所		