

令和3年度筑紫野市交通安全プログラム 学校要望現地確認結果一覧

対象通学区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検 討 する 部 署
	No.	場 所	問 題 点		
二日市小	1	二日市中央2丁目6番	道路の幅が狭く、児童の登下校時に通行する車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・路側線の新設検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・維持管理課
二日市東小	1	石崎2丁目5番	見通しが悪く、幹線道路の抜け道としてスピードを出して走行する車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・標識位置の変更検討 ・「止まれ」やドットラインの表示を実施済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察 ・維持管理課
吉木小	1	吉木小学校正門前	見通しが悪く、時間帯規制があるにもかかわらず、通り抜ける車が多く危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・標識の建て替え検討 ・外側線、グリーンベルトの引き直し、ポストコーンの新設、強調標示を実施済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察 ・維持管理課

対象通学校区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検 討 する 部 署
	No.	場 所	問 題 点		
二日市北小	1	二日市北4丁目25番	道幅が狭く、カーブで見通しが悪いうえ、集合住宅建設により朝の交通量が増加しており危険。	・ポストコーンの設置検討	・維持管理課
二日市北小	2	紫1丁目7番	交通量が多く道幅も狭いため、車が離合する際に大変危険。横断歩道もなく、集合住宅建設により交通量が増加している。	・グリーンベルトの引き直し検討	・維持管理課
二日市北小	3	二日市北8丁目1番	点滅信号はあるものの、交通量が多いため、毎日地域住民及び職員による交通指導を行っている。	・区と協議したうえで、点滅信号の撤去検討、一時停止標識の設置検討 ・「止まれ」の強調表示検討	・警察 ・維持管理課