

令和元年度筑紫野市交通安全プログラム 学校要望現地確認結果一覧

対象通学校区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検 討 する 部 署
	No.	場 所	問 題 点		
阿志岐小	1	朝香団地内	道路幅員が狭いにもかかわらず、車両の抜け道となっているため、車の通りが多い。4方向の道路全てに一時停止線を引き、「止まれ」「減速マーク」を道路上に書いてほしい。	交差点注意・飛び出し注意等の路面標示設置。	維持管理課
阿志岐小	2	阿志岐向原バス停付近	横断歩道がなく、見通しが悪いので、道路上に「通学路」「減速マーク」を。脇道入口にミラーを付けてほしい。	取り締まり強化。 「止まれ」塗りなおし。 強調標示設置。	警察 維持管理課
阿志岐小	3	阿志岐（農道）	横断歩道の標示が消えかかっている。横断歩道の塗りなおしと道路上に「止まれ」を書いてほしい。	横断歩道塗りなおし。	警察
阿志岐小	4	阿志岐バイパスの信号付近県道35号線	交通量が多く、信号待ちをしている人が巻き込まれる危険性があるため、ポールを立ててほしい。	防護柵の設置を検討。	那珂県土整備事務所

対象通学校区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検 討 する 部 署
	No.	場 所	問 題 点		
山家小	1	山家6区JA山家支店裏	平成30年7月豪雨による崖崩れの跡は、応急処置済の状況である。	学校からの安全指導。	学校
山家小	2	山家3区山家ニュータウン前交差点付近	唯一のコンビニに大型トラックの出入りあり。また、外灯が少なく不審者の出没もあり	歩道に飛び出し防止用の標示設置の検討。	那珂県土整備事務所
山家小	3	山家道	交通量が多いにもかかわらず道幅が狭く、歩道もない。自転車通学の中学生も危険。	学校からの安全指導。	学校
二日市東小	1	針摺中央2丁目4番地付近	道路が狭く、交通量が多い交差点。登下校の時間帯では、接触事故の起こる可能性がある。	交差点を赤くカラー舗装。 グリーンベルト設置。 道路中央にクロスマーク設置。	維持管理課