

令和 5 年度筑紫野市交通安全プログラム 学校要望現地確認結果一覧

対象通学校区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検討する部署
	No.	場 所	問 題 点		
原田小	1	原田 5 丁目 旧 3 号線三 叉路横断歩道	登下校時の自動車等の交通量が多い。減速せ ず横断歩道上で止まる車も見られる。横断歩 道はあるものの信号機がない。	・ 停止線前に” 止まれ” の路面標 示作成を検討。	・ 維持管理課
阿志岐小	2	阿志岐 2350	小学校南門から正門に続く道路が狭く、通行 者が危険である。	・ 側溝を広く整備できるか検討。	・ 維持管理課
阿志岐小	3	阿志岐 2221・2	歩道を渡り、スロープを下った後から校門ま での道が狭く危険である。	・ フェンスの一部撤去を検討。	・ 那珂県土整備事務 所

対象通学校区	点 検 箇 所			確 認 結 果	検討する部署
	No.	場 所	問 題 点		
筑紫小	4	筑紫小 学校裏門近く の階段	狭く、木や竹が倒れてきているので危険。	・地権者を確認の上、伐採等の対応ができるかを検討。	・維持管理課