



原田小学校

[対策検討メンバー] 学校・教育委員会・警察・道路管理者

登下校時の自動車等の交通量が多い。
減速せず横断歩道上で止まる車も見られる。
横断歩道はあるものの信号機がない。

〈対策〉

- ・停止線前（写真の赤色部分）に”止まれ”の路面標示作成を検討。



通学路交通安全プログラム 合同点検実施状況

学 校 名	原田小学校	学 校 案 件 NO.	原田小1
所 在 地	原田5丁目 旧3号線三叉路横断歩道		
問 題 点	登下校時の自動車等の交通量が多い。減速せず横断歩道上で止まる車も見られる。横断歩道はあるものの信号機がない。		
現場確認状況			
			
点 検 結 果	・停止線前（写真の赤色部分）に”止まれ”の路面標示作成を検討。		
対 応 部 署	維持管理課		