

通学路交通安全プログラム 合同点検実施状況

学	校	名	筑紫小学校	学校案件NO.	筑紫小1
所	在	地	筑紫小 学校裏門近くの階段		
問	題	点	狭く、木や竹が倒れてきているので危険。		

現場確認状況



点横結果	・地権者を確認の上、伐採等の対応ができるかを検討。
対応部署	維持管理課