

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議 年度	対応 年度	対策 担当	対策方法	対策状況
二日市小	1	天拝通公園から湯町へ入る道路	・路側帯、カラー塗装が消えている	R7	R7	市	・再塗装	・再塗装済み
二日市小	2	湯町3丁目 学校への通り道	・交通量が多い	R7	R7	市	・路側帯の設置 ・カラー舗装	・グリーンベルトを設置しました
二日市小	3	二日市八幡宮脇の道路	・通行が入り混じっている	R7	R7	市	・グリーンベルト設置の協議	・グリーンベルトを設置しました
二日市小	4	平成橋から大賀酒造の三叉路	・交通量が多い	R7	R7	市	・外側線の引き直し	・白線の引き直し済み
二日市小	5	上古賀交差点	・交通量が多い	R7	R7	警察	・歩車分離信号機設置以外の手法	・通学時間帯のパトロール
二日市小	6	西尾小児科に渡る歩道	・見通しが悪い ・交通量が多い	R7	R7	警察	・カーブミラー設置 ・横断歩道の再塗装	・カーブミラー設置済み ・再塗装依頼中
二日市小	7	塔原2丁目あたりの道路	・道幅が狭い ・標識が見えづらい	R7		警察、市	・道幅が狭い ・標識が見えづらい	・停止線の塗り替えをします
二日市小	8	湯町2丁目12・13番地の道路 沿いの水路	・水路に柵がない	R7	R7	市	・防護柵の設置	・設置済み
二日市東小	9	筑紫野市二日市南2丁目11-20	・交通量が多い ・歩道が狭い	R7	R7	市	・グリーンベルトの再塗装	・グリーンベルトの再塗装をしました
二日市東小	10	筑紫野市紫7丁目4-1	・交通量が多い ・歩道が狭い	R7	R7	市	・学校増改築業者にグリーンベルト 設置を協議	・所管課への協議依頼済み
二日市東小	11	筑紫野市紫7丁目7-8	・交通量が多い ・塗装がはがれている	R7	R7	市	・グリーンベルトの再塗装	・グリーンベルトの再塗装をしました
二日市東小	12	筑紫野市紫7丁目5	・車道が狭い	R7	R7	市	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトを設置しました
二日市東小	13	筑紫野市二日市中央 布団のヤナイそば	・車道が狭い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への 注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	14	筑紫野市二日市南 線路に向かう歩道	・歩道が狭い	R7	R7	市	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトを設置しました

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議年度	対応年度	対策担当	対策方法	対策状況
二日市東小	15	筑紫野市二日市南 マルキョウ駐車場	・車の出入りが多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	16	筑紫野市針摺西 高架下	・途中で歩道がなくなる	R7		警察	・横断歩道の設置	・歩行者溜まりがないため、横断歩道の設置は困難
二日市東小	17	筑紫野市俗明院1丁目 税務署近く横断歩道	・横断歩道はあるが、信号機がない	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	18	筑紫野市俗明院1丁目 三叉路	・横断歩道がないところを渡る必要がある	R7	—	警察	・現地確認し、横断歩道の設置の検討	・交差点の形状より、横断歩道の設置は困難なため、市から学校へ児童への注意喚起を依頼します
二日市東小	19	筑紫野市石崎 石崎幼稚園前道路	・横断歩道・グリーンベルトが消えている	R7	R7	警察、市	・横断歩道・グリーンベルトの再塗装	・横断歩道・グリーンベルトの塗り直しを行いました
二日市東小	20	筑紫野市針摺西 線路沿いの細い道	・道幅がとても狭い	R7	R7	市	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトを設置しました
二日市東小	21	筑紫野市針摺西 線路前の道路	・車と児童が接触しそうになっている	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	22	筑紫野市針摺西 朝倉街道駅前	・車道も歩道も狭い	R7		学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	23	筑紫野市紫6丁目 紫ヶ丘	・車道が狭く、歩道がない部分がある	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
二日市東小	24	筑紫野市紫5丁目 紫ヶ丘	・車道が狭く、歩道がない部分がある	R7	—	市	・現地確認し、外側線設置の検討	・幅員が狭いため、外側線の設置が困難であるため、学校へ児童への注意喚起を依頼します
吉木小	25	御笠橋付近の歩道	・歩道が狭く、グリーンベルト消えている	R7	R7	市	・グリーンベルトの再塗装	・グリーンベルトの再塗装済み
吉木小	26	御笠郵便局前の歩道	・横断歩道が消えかけている	R7		警察	・横断歩道の再塗装	・横断歩道を再塗装します
吉木小	27	県道76号 原の横断歩道	・横断歩道が消えかけている	R7	R7	警察	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道の再塗装済み
吉木小	28	県道76号 都坂団地入口の横断歩道	・横断歩道が消えかけている	R7	R7	警察	・横断歩道の塗り直し	・横断歩道の再塗装済み

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議年度	対応年度	対策担当	対策方法	対策状況
阿志岐小	29	筑紫野市牛島436付近の道路	・空地の草が伸びて、視界不良	R7	R7	市	・私有地のため、現地確認	・現在、適正に管理済み
阿志岐小	30	筑紫野市天山住宅地内の道路	・車の抜け道で、スピードを出す車が多い	R7	R7	市	・注意喚起の文字を引く	・注意喚起の路面シートを設置しました
阿志岐小	31	阿志岐小学校周辺の見通しの悪い道	・見通しが悪い	R7	R7	県	・防護柵の一部撤去	・防護柵を一部撤去済み、路面標示を市で設置済み
阿志岐小	32	筑紫野市阿志岐2366-2～2544-1の県道	・県道沿いにスピードを出す車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
阿志岐小	33	筑紫野市牛島434-410付近の農道	・農道でスピードを出す車が多い	R7	R7	市	・注意喚起の路面標示	・注意喚起の路面表示済み
阿志岐小	34	筑紫野市牛島4101付近	・用水路に柵がなく、転落の恐れがある	R7	R7	市	・転落防止柵の設置	・転落防止柵の設置済み
阿志岐小	35	筑紫野市牛島から学校までの田んぼ道	・野生動物の発生がある	R7	R7	市	・目撃情報があった際には学校と共有	・継続して、学校と共有
山家小	36	山家6区 JA筑紫山家支店裏	・がけ崩れの恐れがある	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
山家小	37	山家道（県道200号線）	・道幅が狭く、歩道もない	R7		県	・路面標示の設置	・路面標示の設置予定があります
山家小	38	おがわ団地周辺（ワキタ駐車場前）	・抜け道と交差する場所で飛び出しやすい	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	39	筑紫駅前通り1-37-4付近の交差点	・一旦停止しない車が多い	R7		警察	・交通量調査を行い、対策の手法を検討する	・交差点の強調表示を検討しています
筑紫小	40	モスパーガー前の信号待ち	・待てる場所が狭い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	41	たまごトンネル	・歩道なのに車が通行している	R7	R7	市	・車が通れないようにする対策	・ラバーボールの設置済み
筑紫小	42	マックスバリュから踏切若江に抜ける道	・抜け道として利用する車が多い	R7	R7	警察	・一時停止標識の設置	・一時停止標識を設置済み

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議年度	対応年度	対策担当	対策方法	対策状況
筑紫小	43	諸田から筑紫駅前に向かう筑山中前交差点手前の道	・車道と歩道が近い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	44	桜台線路をくぐってあがる点滅信号	・坂道で加速して、車が止まりにくい	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	45	ナナバン前道路	・車の通行量が多く、横断歩道がない	R7		警察	・横断歩道の設置 ・一時停止標識の設置	・交通量等の実態調査後、横断歩道の設置を検討します
筑紫小	46	筑紫小前歩道橋	・雨天時に水たまりができて、滑りやすい	R7		県	・点検及び巡視を行い、改修や清掃を行う	・点検を計画しています
筑紫小	47	筑紫の交差点から筑紫天神田公園への抜け道	・歩道が途中でなくなる。	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	48	筑紫小前歩道橋から諸田に抜ける道	・道幅が狭い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫小	49	筑紫小正門前坂三叉路	・視界不良	R7	—	市	・カーブミラーの設置	・目視で確認できるため、ミラー設置は行いませんが、学校へ児童への注意喚起を依頼します
山口小	50	三本松交差点からの歩道	・交通量が多い ・歩道が狭い	R7	R7	県	・グリーンベルトの設置	・グリーンベルトの設置済み
山口小	51	山口側の門近くの横断歩道	・車がスピードを出す	R7	R7	警察	・取り締まり	・取り締まり及び横断歩道手前に予告表示の設置
山口小	52	立明寺336番地付近の歩道	・歩道・グリーンベルトが狭い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
山口小	53	正門近くの横断歩道	・横断歩道が消えかかっている	R7	R7	警察	・横断歩道の再塗装	・横断歩道の再塗装済み
二日市北小	54	紫4丁目交差点	・交通量が多い	R7		警察	・横断歩道の再塗装	・横断歩道を再塗装します
二日市北小	55	紫7丁目11番地付近	・道幅が狭い	R7	R7	市	・グリーンベルトの延伸	・グリーンベルトを延伸しました
二日市北小	56	二日市京町の信号	・交通量が多い	R7		学校	・横断歩道の設置は難しいため、学校で再検討	・道路を渡るための横断歩道の設置場所を再検討中です

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議年度	対応年度	対策担当	対策方法	対策状況
二日市北小	57	二日市北8丁目点滅信号付近	・交通量が多い ・道路標示が消えている	R7		警察、市	・横断歩道の再塗装 ・道路標示の再塗装	・横断歩道を再塗装します ・道路標示を更新しました
二日市北小	58	紫4丁目3番地付近	・交通量が多い ・横断歩道が消えている	R7		警察	・横断歩道の再塗装	・横断歩道の再塗装の予定があります
二日市北小	59	二日市北4丁目 京町保育所付近	・交通量が多い ・道幅が狭い	R7	R7	市	・路面標示による注意喚起	・路面シートを設置しました
二日市北小	60	二日市北1丁目22番地付近	・道幅が狭い	R7	R7	市	・白線・グリーンベルトの再塗装	・グリーンベルトの再塗装をしました
原田小	61	筑紫野市原田4丁目3番 宝珠橋付近の歩道	・県道から出てくる車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
原田小	62	原田5丁目 旧3号線三叉路横断歩道	・横断歩道で減速しない車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
原田小	63	原田6丁目 JR原田駅モトショップ付近	・スピードを落とさずに走る車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
原田小	64	美しが丘南2・4丁目 原田小運動場側横断歩道	・一時停止しない車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
原田小	65	美しが丘南7丁目 西日本シティ銀行前	・右折時に歩行者巻き込む可能性がある。	R7		警察	・右折アプローチの設置	・右折アプローチの設置を道路管理者と検討中
筑紫東小	66	筑紫野市美しが丘北 信号付き交差点	・交通量が多い ・スピードを出す車が多い	R7	R7	市	・ポラードの設置	・ポラードを設置済み
筑紫東小	67	筑紫野市美しが丘北 テニスコート近く	・登校の時間帯の交通量が多い	R7	R7	警察、市	・「止まれ」の強調表示、停止線の再塗装	・強調表示を設置済み ・停止線の再塗装をします
筑紫東小	68	筑紫野市光が丘2丁目 信号付き交差点	・交通量が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫東小	69	筑紫野市光が丘 スーパーマーケット出入口	・スーパーマーケットを抜け道にする車がある	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への注意喚起	・児童への注意喚起を継続しています
筑紫東小	70	筑紫野市光が丘4丁目 信号付き交差点	・交通量が多い ・横断歩道が消えている	R7		警察	・横断歩道の再塗装	・横断歩道を再塗装します

通学路合同点検 点検箇所一覧

対象校	No.	場所	危険な状況	協議 年度	対応 年度	対策 担当	対策方法	対策状況
筑紫東小	71	筑紫野市光が丘公民館付近 遊歩道	・遊歩道で減速しない車が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への 注意喚起	・児童への注意喚起を継続していま す
筑紫東小	72	筑紫野市ツグミ公園前道路	・交通量が多い	R7	—	学校	・物理的対策が困難なため児童への 注意喚起	・児童への注意喚起を継続していま す
筑紫東小	73	筑紫野市サルナートの森幼稚園近 くの道路	・交通量が多い	R7	R7	市	・飛び出さないための路面標示	・路面シートを設置済み
天拝小	74	筑紫野市塔原西3丁目 善隣教の下の道路	・水路に蓋がない	R7	R7	市	・側溝の上に蓋を被せる	・側溝改修をし、蓋を設置しました
天拝小	75	筑紫野市塔原西1丁目 橋の付近の歩道	・路面が欠けている	R7	R7	市	・道路の修繕	・補修材で段差補修しました