

平成27年度筑紫野市交通安全プログラム 合同点検実施記録

対象通学区	点 検 箇 所		協議内容・検討項目	検討する部署
	場 所	現 状 ・ 課 題		
二日市小学校	上古賀1丁目 筑紫野市文化会館付近	歩道がない。	学校からの安全指導。	学校
二日市小学校	上古賀1丁目6付近	歩道が狭く、白線も途切れている。	歩道設置を検討。途切れている白線を引き、延伸。 通学路の見直しを検討。	那珂県土整備事務所、 学校
二日市小学校	二日市西2丁目1番 九州電力前信号	車のスピードが速い。	「通学路」の路面表示。	維持管理課
二日市小学校	二日市中央1丁目1番 二日市八幡宮付近	狭い道を車と登校する学生が利用する。	学校からの安全指導。	学校
二日市小学校	二日市中央3丁目 二日市八幡宮付近	狭い道から車が出てくる。横断歩道がない。	学校からの安全指導。	学校
二日市小学校	二日市中央2丁目 「市役所入口」交差点	交差点で車・自転車がスピードを出して通るため、赤信号でも渡る人がいる。	歩行者信号の秒数を長くしたので経過観察。	維持管理課、 警察
二日市小学校	二日市西1丁目9番 歩行者用通路	子どもが飛び出してきて危険。	外灯柱に看板設置検討。	学校、地域
二日市小学校	上古賀1丁目 天拝通公園付近	横断歩道とグリーンゾーンの位置が反対であり、横断後グリーンゾーンに渡ろうとする際に車と接触する危険がある。	歩道とグリーンゾーンを道の端に沿うように移設。	維持管理課
二日市北小学校	京町保育所付近 「二日市京町」信号	交通量が非常に多く、子ども達が信号を待つ場所がない。	信号脇にたまり場を設置。	維持管理課
二日市北小学校	二日市北8丁目 二日市北小学校裏口付近	勾配が急で、冬などは滑って危ない。	手すりを増設。	維持管理課